



## Interventi di impermeabilizzazione della copertura

### Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari (BS)

progettisti

**Ing. FEDERICO DALL'OGGIO**

Via G. di Vittorio, 37  
Bagnolo San Vito (MN)  
tel. 0376/253515  
e-mail federico.dalloglio@ing-dalloglio.com

**Geom. TEBALDI LUCIANO**

Via G. Puccini, 5  
Bagnolo San Vito (MN)  
tel. 0376/252469  
e-mail tebaldi.luciano@gmail.com

elaborato

**Relazione fotografica**

N° Tavola

**R03**

data

Novembre 2018

aggiornamento

-

indirizzo

Via G. Falcone, 46  
25018 Montichiari (BS)

scala

-



Fotografia 1 – facciata Velodromo Fassa Bortolo di Montichiari (BS)



Fotografia 2 – vista copertura oggetto di intervento





Fotografia 3 – vista copertura oggetto di intervento



Fotografia 4 – Particolare del deterioramento della copertura esistente



Fotografia 5 – Ganci esistenti su cui effettuare la prova di carico



Fotografia 6 – Vista della gronda con PVC esistente rigonfiato





Fotografia 7 – Particolare della gronda con bocchettoni di raccolta acqua